

Sitzbank → Wareneingang

# GEBRAUCHTFAHRZEUGBEWERTUNG

Auto Weimar GmbH

Bahnhofstr. 33  
72810 Gomaringen

07072/920404

E-Mail: info@auto-weimar.de

## FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Opel	Anzahl Halter	1
Modell	Zafira Life (2019->), 2.0 D, M INNOVATION (L2)(EURO 6d-TEMP), 2019 - 2020	Farbe	Jade Weiss/Arktis Weiss
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 650 137 042 0001 DE001 6018
Vorgangsname	Niklaus - Babka	KBA-Schlüssel	3003/BAH
Erstzulassung / HU	12.08.2020 /	Aufbau	Bus
Laufleistung	225.332 km	Sitzplätze / Türen	/ 4
VIN	VXEVEAHXKL7017571	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Leistung	110 kW / 150 PS	Schadstoffklasse EU	EU6dT
Hubraum	1997 ccm		
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto; Besteuerungsart: Differenz

(1) Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

## BEWERTUNG

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der vorhandenen Ausstattungselemente sowie bekannter wertbeeinflussender Faktoren ermittelt sich folgender

Händlereinkaufswert

19.242,00 EUR

Brutto

Wertfeststellung am

28.03.2025

Datenstand

03/2025



## AUSSTATTUNGEN

### Serienausstattung

2.Sitzreihe mit 2er-Sitzbank + Einzelsitz, vorklappbar und verschiebbar  
Abdeckleiste Schiebetürschiene in Wagenfarbe  
Airbag Beifahrerseite abschaltbar  
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite  
Anti-Blockier-System (ABS)  
Antriebsart: Frontantrieb  
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar  
Bi-Xenon-Scheinwerfer  
Tagfahrlicht LED  
Bodenbelag: Teppichboden  
Bordcomputer  
Bremsassistent  
Einschaltautomatik für Fahrlicht  
Einstiegsleisten beleuchtet, vorn und hinten  
Elektrische Schnellheizung (Quickheat)  
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)  
Elektron. Traktionskontrolle  
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)  
Fensterheber elektrisch vorn  
Frontschürze in Wagenfarbe  
Fußmatten Velours  
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)  
Getriebe 6-Gang  
Getriebevariante - 6-Gang, Typ: ML6C  
Head-up-Display  
Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster, Heckwischeranlage und Heckscheibenheizung  
Heckscheibe aufstellbar  
Heckscheibe heizbar  
HiFi-Soundsystem inkl. Subwoofer  
10 Lautsprecher  
Info-Display, groß  
Innenspiegel mit Abblendautomatik  
Karosserie/Aufbau: Kombi  
Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2  
Klimaanlage im Fond  
Klimaautomatik 2-Zonen  
Kopf-Airbag-System  
Ladungssicherungsnetz am Gepäck-/Laderaumboden  
Lenkrad (Leder)  
Audiobedienung am Lenkrad  
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar  
LM-Felgen 7x17 (Bicolor)  
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel  
Nebelscheinwerfer  
Abbiegelicht  
Nebelschlussleuchte  
Panoramadach (Glas)  
Radstand 3275 mm  
Reifen-Reparaturkit  
Reifendruck-Kontrollsystem  
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP  
Scheibenwischer mit Regensensor

Schiebetür rechts elektr. betätigt (sensorgesteuert)  
SCR-System (AdBlue-Technologie)  
Seitenairbag hinten  
Kopf-Airbag-System hinten  
Seitenairbag vorn  
Seitenschutzleisten Wagenfarbe  
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig  
Servolenkung  
Sitz vorn links mit Massagefunktion  
Sitz vorn rechts elektr. verstellbar  
Sitz vorn rechts mit Massagefunktion  
Sitzbezug / Polsterung: Leder  
Sitzheizung vorn  
Sitzkombination: (1) 5-Sitzer  
Sitzverstellung vorn links elektr. (6-fach)  
Sitzverstellung vorn rechts elektr. (6-fach)  
Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel  
Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten  
Start/Stop-Anlage  
Stoßfänger lackiert  
Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage  
Vollverglasung (Seitenfenster in Gepäck-/Laderaum / 3.Sitzreihe)  
Wegfahrsperre  
Wärmeschutzverglasung hinten stark abgedunkelt (Solar-Protect)

### Sonderausstattung

3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)  
Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug  
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro  
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Opel Connect, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)  
DAB-Tuner (Radioempfang digital)  
Design-Paket Black Edition  
Außenspiegel schwarz hochglänzend, Seitenschutzleisten Schwarz, Hochglanz  
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)  
Laderaumabdeckung  
Parkpilotsystem vorn und hinten  
Schiebetür links elektr. betätigt (sensorgesteuert)  
Schließ-/Startsystem Keyless Open, Steckdose 230V  
Sicherheits-Paket  
Fahrassistenz-Paket 1, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-Paket 2, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent



Benutzer: DK81405  
 Fahrzeug : Zafira Vivaro Life/Zafira Vivaro Life  
 VIN: VXEVEAHXKL7017571

Druckdatum : Freitag, 28. März 2025 11:59:10  
 Beginn der Fahrzeugsitzung : 28/03/2025 - 11:55  
 Version der Station : 09.217



**CMM\_DCM71 Fehlerauslesung**  
 Reparatur /Test nach Steuergeräten/Motorsteuergerät/Fehlerauslesung  
 Family\INJ\CMM\_DCM71\CMM\_DCM71\_lecture\_des\_defaults.s : 1256\_02

**P20EE 02 Abgasreinigung des DeNOx-Systems (leistung)**

**Eigenschaften**

<b>Status</b>	<b>Ständig</b>
<b>Charakterisierung des Fehlers</b>	<b>Leistung oder Arbeitsvorgang nicht konform</b>

**Liste der zugehörigen Variablen**

<b>Gesamtwegstrecke</b>	<b>225220</b>	<b>einspritz-steuergerät</b>
<b>Uhrzeit</b>	<b>16560000</b>	<b>s (seconde)</b>
<b>Motordrehzahl der Kurbelwelle</b>	<b>2520</b>	<b>1/min</b>
<b>Stellung des Fahrpedals</b>	<b>39</b>	<b>%</b>
<b>Fahrzeuggeschwindigkeit</b>	<b>106</b>	<b>km/h</b>
<b>Motor-Kühlmitteltemperatur</b>	<b>96</b>	<b>°C</b>
<b>Versorgungsspannung des Motorsteuergerätes</b>	<b>14.3</b>	<b>V</b>
<b>Zurückgelegte Wegstrecke seit der letzten Regenerierung</b>	<b>376</b>	<b>einspritz-steuergerät</b>
<b>Harnstoffladung des DeNOx-Katalysators</b>	<b>2.1</b>	<b>g</b>
<b>Druck der Harnstofflösung</b>	<b>5.52</b>	<b>bar</b>
<b>Menge der eingespritzten Harnstofflösung</b>	<b>46</b>	<b>Mg/s</b>
<b>NOx-Rate vor dem DeNOx-Katalysator</b>	<b>32</b>	<b>PPM</b>
<b>Schätzung der thermischen Alterung des DeNOx-Katalysators</b>	<b>0.000</b>	<b>%</b>
<b>Temperatur des DeNOx-Katalysators</b>	<b>282</b>	<b>°C</b>
<b>Temperatur der Abgase vor Vorkatalysator</b>	<b>347</b>	<b>°C</b>

Temperatur der Abgase nach Vorkatalysator 310 °C

P2A00 64 NOx-Sonde vor Katalysator (informationssignal Sauerstoff)

**Eigenschaften**

Status Vorübergehend  
 Charakterisierung des Fehlers Fehler Plausibilität des Signals

**Liste der zugehörigen Variablen**

Gesamtwegstrecke	223430	einspritz-steuergerät
Uhrzeit	15631200	s (seconde)
Motordrehzahl der Kurbelwelle	1824	1/min
Stellung des Fahrpedals	0	%
Fahrzeuggeschwindigkeit	62	km/h
Motor-Kühlmitteltemperatur	77	°C
Versorgungsspannung des Motorsteuergerätes	14.4	V
Vom Luftmassenmesser gemessener Luftdurchsatz	129.938	kg/h
Menge der eingespritzten Harnstofflösung	18	Mg/s
Über die Lambda-Sonde berechnete Gemischzusammensetzung	1	
Zustand der regenerierung des Partikelfilters	Regenerierung nicht angefordert	
Temperatur des DeNOx-Katalysators	240	°C
Temperatur der Abgase vor Vorkatalysator	240	°C

P2204 64 NOx-Sonde vor Katalysator (informationssignal NOx) *defekt*

**Eigenschaften**

Status Ständig  
 Charakterisierung des Fehlers Fehler Plausibilität des Signals

## Liste der zugehörigen Variablen

Gesamtwegstrecke	223430	einspritz-steuergesät
Uhrzeit	15631200	s (seconde)
Motordrehzahl der Kurbelwelle	1824	1/min
Stellung des Fahrpedals	0	%
Fahrzeuggeschwindigkeit	62	km/h
Motor-Kühlmitteltemperatur	77	°C
Versorgungsspannung des Motorsteuergerätes	14.4	V
Vom Luftmassenmesser gemessener Luftdurchsatz	129.938	kg/h
Menge der eingespritzten Harnstofflösung	18	Mg/s
Über die Lambda-Sonde berechnete Gemischzusammensetzung	1	
Zustand der regenerierung des Partikelfilters	Regenerierung nicht angefordert	
Temperatur des DeNOx-Katalysators	240	°C
Temperatur der Abgase vor Vorkatalysator	240	°C

U2FFF 00

A ne pas afficher

## Eigenschaften

Status

Ständig

Charakterisierung des Fehlers

Nicht definiert

Hilfe